



PODÁVÁNÍ KYSLÍKU KYSLÍKOVÝMI BRÝLEMI

Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi



Začněte s
procesem
kyslíkové
terapie.

Ověřte správný
výstup kyslíku v
katétrech.

Umístěte cévky do
nosních dírek
pacienta.

Cévky dobře zafixujte, aby nedošlo k podráždění
sliznice (upevněte je k uším a krku pacienta).
Upevnění cévek kontrolujte, a to zejména v oblasti
ušního boltce a nosní sliznice.

Instruuje pacienta,
aby dýchal nosem,
nikoli ústy.

Po ukončení
vyčistěte a zvlhčete
pacientův nos
(nepoužívejte olej ani
vazelínu).


Proveďte běžnou
kontrolu pulsním
oxymetrem. Výsledky
zaznamenejte.

Informujte
zdravotnický personál,
pokud dojde k
čemukoli nezvyklému.

Nezapomínejte, že při
každém kontaktu je
třeba nosit ochranné
rukavice.



Nezapomínejte, že při
styku s pacienty je třeba
nosit ochranný oblek.







Podávání kyslíku běžnou kyslíkovou maskou




Kyslíková maska má boční otvory, kterými vydechaný vzduch odchází jednosměrnými ventily, aniž by dovnitř vnikl okolní vzduch. Zakrývá nos, ústa i bradu pacienta. Upevňuje se na temeni hlavy pomocí elastického pásku a v oblasti nosu pomocí kovového kolíku.



Nezapomínejte, že při každém kontaktu je třeba nosit ochranné rukavice.



Nezapomínejte, že při styku s pacienty je třeba nosit ochranný oblek.







Podávání kyslíku kyslíkovou maskou se zásobníkem




Jedná se o jednoduchou masku, kde je mezi zdrojem kyslíku a maskou připojený zásobník o objemu nejméně 1 litr. Jednosměrný ventil zabraňuje vniknutí vydechaného vzduchu do zásobníku.



Nezapomínejte, že při každém kontaktu je třeba nosit ochranné rukavice.



Nezapomínejte, že při styku s pacienty je třeba nosit ochranný oblek.





OBECNÁ OPATŘENÍ

- Udržujte průchodnost dýchacích cest.
- Minimálně jednou za směnu zkontrolujte, zda podávaná koncentrace kyslíku odpovídá té naordinované.
- Hlídejte, že se v celém oběhu nehromadí vlhkost. Je třeba ji pravidelně odvádět směrem od pacienta, abychom snížili riziko infekce.
- Zkontrolujte, že v cévkách nejsou žádné zlomy nebo sekrece, které by kyslíkovému proudění bránily.
- Nejméně každých 8 hodin prohlédněte místa, kterými se maska nebo cévka dotýkají pacientovy pokožky. Na místa nadměrně netlačte, případně je vypolstrujte, abychom zabránili vzniku otlačenin.
- Zajistěte stálou vlhkost.
- Kontrolujte, zda celý oběh dobře těsní.
- Pokud má pacient suché a podrážděné sliznice, navlhčete mu nos nebo rty. Nepoužívejte vazelínu ani oleje.
- Cévky a aplikátory používané při léčbě pacienta měňte každých 48 hodin.
- Kyslíkové průtokoměry denně čistěte.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve zvlhčovací baňce. V případě potřeby ji doplňte.
- Během léčby kyslíkovými brýlemi s vysokým průtokem udržujte cévky níže, než je hlava pacienta.

Okysličení krve SO^2 byste měli sledovat nepřetržitě, nejméně v intervalu každých 5 minut po každém zvýšení nebo snížení objemu kyslíku v krvi.

Hlídejte projevy příznaků otravy kyslíkem (drsný, suchý kašel, nepříjemné pocity na hrudi, necitlivost končetin, nevolnost nebo zvracení, únava, letargie nebo neklid).