



ZDROJE KYSLÍKU

Kyslíková bomba



Kyslíkový koncentrátor



DŮLEŽITÉ ČÁSTI KYSLÍKOVÝCH ZDROJŮ


Průtokoměr
Ukazatel průtoku
(litr/minuta)



Zvlhčovací baňka



Nezapomínejte, že při každém kontaktu je třeba nosit ochranné rukavice.



Nezapomínejte, že při styku s pacienty je třeba nosit ochranný oblek.

